

N. Ord.	Descrizione Fasi	Fase Critica	Presenze richieste in cantiere
1	ALLESTIMENTO CANTIERE Schede associate: S008 - Recinzione cantiere (rete in plastica e tubolari metallici) S009 - Recinzione cantiere (pannelli in lamiera e tubolari metallici) S019 - Installazione baracca prefabbricata uso ufficio-spogliatoi e/o servizi S053 - Movimentazione dei mezzi e delle attrezzature DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici 0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0201 - Cuffia antirumore 0202 - Inserti auricolari 0203 - Protettore semiauricolare ad archetto 0501 - Guanti antivibrazioni 0502 - Guanti dielettrici 0602 - Calzature di sicurezza isolate elettricamente 0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0306 - Visiera di protezione 0704 - Indumenti ad alta visibilità		Direttore Lavori Coord. sicurezza in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere
2	DEMOLIZIONI Schede associate: S058 - Demolizione di strutture verticali in c.a. S062 - Demolizione di manufatti in pietrame a macchina DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici 0502 - Guanti dielettrici 0403 - Respiratori per polveri tossiche, nocive e amianto		Direttore Lavori Coord. sicurezza in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere

N. Ord.	Descrizione Fasi	Fase Critica	Presenze richieste in cantiere
	0404 - Maschera a pieno facciale ad alta protezione in presenza di contaminante pericoloso, polveri, vapori e gas 0704 - Indumenti ad alta visibilità 0201 - Cuffia antirumore 0202 - Inserti auricolari 0203 - Protettore semiauricolare ad archetto 0601 - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo 0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0501 - Guanti antivibrazioni		
3	SCAVI Schede associate: S096 - Scavo generale di sbancamento S098 - Scavo a sezione obbligata DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0502 - Guanti dielettrici 0404 - Maschera a pieno facciale ad alta protezione in presenza di contaminante pericoloso, polveri, vapori e gas 0306 - Visiera di protezione 0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0704 - Indumenti ad alta visibilità 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici 0201 - Cuffia antirumore 0202 - Inserti auricolari 0203 - Protettore semiauricolare ad archetto 0601 - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo 0801 - Cintura di sicurezza 0501 - Guanti antivibrazioni		Direttore Lavori Coord. sicurezza in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere
4	OPERE IN C.A.		Direttore Lavori Coord. sicurezza

N. Ord.	Descrizione Fasi	Fase Critica	Presenze richieste in cantiere
	Schede associate: S350 - Casseratura per muri, parapetti, cordoli, sottofondi ecc. S351 - Posa in opera di barre per c.a. S354 - Getto in opera di cls cementizio eseguito da autobetoniera DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici 0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0502 - Guanti dielettrici 0603 - Gambali alti alla coscia antitaglio 0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0704 - Indumenti ad alta visibilità		in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere
5	FONDAZIONE STRADALE Schede associate: S420 - Profilature sponde S421 - Esecuzione rilevati S425 - Costituzione di fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato e frantumato di misto di cava DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici 0403 - Respiratori per polveri tossiche, nocive e amianto 0404 - Maschera a pieno facciale ad alta protezione in presenza di contaminante pericoloso, polveri, vapori e gas 0704 - Indumenti ad alta visibilità 0201 - Cuffia antirumore 0202 - Inserti auricolari 0203 - Protettore semiauricolare ad archetto 0601 - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo		Direttore Lavori Coord. sicurezza in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere

N. Ord.	Descrizione Fasi	Fase Critica	Presenze richieste in cantiere
	0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0501 - Guanti antivibrazioni 0402 - Respiratori monouso per polveri, fumi e nebbie		
6	SISTEMAZIONE POZZETTI Schede associate: S419 - Adeguamento in quota pozzetti e chiusini DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici 0105 - Elmetto di protezione isolato elettricamente 0502 - Guanti dielettrici 0602 - Calzature di sicurezza isolate elettricamente 0403 - Respiratori per polveri tossiche, nocive e amianto 0404 - Maschera a pieno facciale ad alta protezione in presenza di contaminante pericoloso, polveri, vapori e gas 0201 - Cuffia antirumore 0202 - Inserti auricolari 0203 - Protettore semiauricolare ad archetto 0601 - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo 0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0704 - Indumenti ad alta visibilità		Direttore Lavori Coord. sicurezza in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere
7	RECINZIONI E CANCELLI Schede associate: S402 - Posa in opera di recinzioni S405 - Posa in opera di cancelli metallici DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici		Direttore Lavori Coord. sicurezza in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere

N. Ord.	Descrizione Fasi	Fase Critica	Presenze richieste in cantiere
	0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0105 - Elmetto di protezione isolato elettricamente 0502 - Guanti dielettrici 0602 - Calzature di sicurezza isolate elettricamente 0304 - Occhiali di protezione con ripari laterali e lenti incolori 0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0704 - Indumenti ad alta visibilità		
8	RIMOZIONE CANTIERE Schede associate: S056 - Allontanamento dei materiali di risulta S057 - Smantellamento finale dell'area di cantiere DPI previsti: 0102 - Elmetto di protezione 0509 - Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 0507 - Guanti resistenti ai rischi meccanici 0605 - Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina antiforo in acciaio, suola antiscivolo e antistatica 0502 - Guanti dielettrici 0704 - Indumenti ad alta visibilità		Direttore Lavori Coord. sicurezza in fase esecutiva Direttore tecnico cantiere